


WIN10 3GPLC 驱动安装说明

方法一：

- 1 先将PLC 接好电源线通上电。
- 2 将 PLC 用 422/232 编程线与电脑相连，通讯测试成功之后，将寄存器M8195 置位。
- 3 在确定M8195 置位之后，将 PLC 断电重启，再将 PLC 与电脑用USB 线连接，此时查看设备管理器会出现一个异常的驱动。



- 4 安装驱动步骤，首先找到桌面图标GX works2/GX developer 8.86Q 右键打开文件所在位置，如：

C:\Program File(x86)\MELSOFT\Easysocket\USBDrivers

Program Files (x86)

共享 查看

复制路径 粘贴快捷方式 移动到 复制到 删除 重命名 新建项目 新建文件夹 新建 轻松访问 属性 打开 全部选择 全部取消 反向选择 历史纪录

名称 修改日期 类型 大小

AnyDesk	2019/7/30 8:39	文件夹	
CM-VCOM	2019/7/16 17:03	文件夹	
Common Files	2019/6/13 18:13	文件夹	
CoolMay	2019/7/19 17:13	文件夹	
COOLMAY HMI	2019/4/2 13:54	文件夹	
COOLMAY_30A	2019/5/5 10:59	文件夹	
COOLMAY_40A	2019/3/28 15:02	文件夹	
Corel	2019/6/13 18:12	文件夹	
CorelDRAW X4	2019/7/26 16:46	文件夹	
EZSocket	2019/3/22 17:07	文件夹	
Foxit Software	2019/3/22 17:52	文件夹	
Internet Explorer	2019/8/14 18:24	文件夹	
kbasesrv	2019/8/28 8:47	文件夹	
MELSOFT	2019/3/22 17:07	文件夹	
Microsoft	2019/3/22 17:48	文件夹	
Microsoft ActiveSync	2019/7/2 18:31	文件夹	
Microsoft Office	2019/8/7 9:12	文件夹	
Microsoft.NET	2019/7/2 18:31	文件夹	
MindMaster	2019/4/2 14:04	文件夹	
MSBuild	2019/3/22 16:53	文件夹	
PL2303	2019/3/27 10:37	文件夹	
QQMailPlugin	2019/3/22 17:34	文件夹	
RealVNC	2019/6/3 14:22	文件夹	
Reference Assemblies	2019/3/22 16:53	文件夹	
Serial Port Utility	2019/7/30 11:10	文件夹	
Siemens	2019/4/12 14:29	文件夹	


MELSOFT

共享 查看

复制路径 粘贴快捷方式 移动到 复制到 删除 重命名 新建项目 新建文件夹 新建 轻松访问 属性 打开 全部选择 全部取消 反向选择 历史纪录

名称 修改日期 类型 大小

DNavZero	2019/6/4 13:46	文件夹	
Easysocket	2019/3/22 17:16	文件夹	
GPPW2	2019/3/22 16:56	文件夹	
MNavi	2019/3/22 17:07	文件夹	
MSF	2019/3/22 16:59	文件夹	
NNavi	2019/3/22 16:59	文件夹	
PMCNF	2019/3/22 17:07	文件夹	
Update.txt	2008/1/8 10:38	文本文档	0 KB




5 找到之后打开设备管理器，将之前出现的异常驱动（带有感叹号），右键点击更新驱动，手动选择文件夹



6 然后选择到之前寻找到的USBdrivers，安装即可。




7 安装完成，此时电脑的设备管理器里面会增加一个驱动 MITSUBISHI Easysocket Driver，如图：




方法二：

---Win8/Win10 系统上需要禁用驱动程序强制签名，才可以安装 miniUSB 下载线的驱动下载程序。由于设置完第 3 步后，会进入重启设置界面，建议第 4 步到第 8 步先拍照或记住设置方法再操作。

1、点击开始菜单按钮---再点击设置；



2、进入设置窗口，点击更新和安全（windows更新、恢复、备份）；




3、点击恢复，再点击高级启动中的“立即重新启动”；



4、重启后进入第一个窗口，点击“疑难解答”



5、接着进入第二个窗口，点击“高级选项”；




6、再点击“启动设置”



7、进入启动设置窗口后，需要点击“重启”来激活这些软件；



8、在启动设置界面重启后，按键盘上的数字键**7**或**F7**键禁用驱动程序强制签名；



禁用驱动程序强制签名后，电脑重启，再安装驱动程序。

解压《3G系列PLC&PLC一体机USB编程口驱动_WIN8_WIN10系统》文件夹，将文件中的ECUsbd.inf文件覆盖到

C:\Program File(x86)\MELSOFT\Easysocket\USBDrivers

（该路径根据PLC编程软件的安装路径去找即可）。

覆盖完成之后按照**方法一**的**第四步**开始安装即可。

更多软件、手册下载地址请在顾美科 [HTTP://WWW.COOLMAY.NET](http://www.coolmay.net) 下载

更多精彩内容请关注顾美科技微信公众号 COOLMAY919

